







EKOSERWIS			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO						Zał.Nr: 2.1				
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzi dz			Profil nr 1						Wiertnica: H13				
Miejscowo : Bukowiec Gmina: Bukowiec Powiat: wiecki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Hala widowiskowa Inwestor: Urz d Gminy Bukowiec Wiercenie: Ekoservis Przemysław Kaleta Dozór geologiczny: Przemysław Kaleta			System wiercenia: obrotowy							
						Rz dna: 97.20 m n.p.m.							
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-11-22					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Holocen				nasyp niebudowlany, z wymiaesany z humusem oraz odpadów ciepłowniczych i budowlanych	nN		w	-			
			1.0		0.70		glina piaszczysta, br zowo-szara	Gp	IIa	mw	pl		0.35
			2.0										
			2.40		2.40		piasek drobny, br zowo-szary, lekko gliniasty	Pd	III	nw	szg	0.52	
			3.0										
			4.0		3.90		glina piaszczysta + wir, kam., br zowa	Gp(+ +K)	IIb	w	pl		0.25
			4.40		4.40		glina piaszczysta + wir, kam., szara		IIc	mw	tpl		0.2
		5.0											
		6.0			6.00								