






EKOSERWIS			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO						Zał.Nr: 2.5			
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzi dz			Profil nr 5						Wiertnica: H13			
Miejscowo : Bukowiec Gmina: Bukowiec Powiat: wiecki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Hala widowiskowa Inwestor: Urz d Gminy Bukowiec Wiercenie: Ekoservis Przemysław Kaleta Dozór geologiczny: Przemysław Kaleta				System wiercenia: obrotowy					
							Rz dna: 97.20 m n.p.m.					
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-11-22			
Wiercenie	Gł boko zwiększenia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
<div><div></div><div>2.00</div><div></div></div> <div><div></div><div>3.50</div><div></div></div> <div><div></div><div>5.50</div><div></div></div>		Holocen			nasyp niebudowlany, z wymieszany z humusem oraz odpadów ciepłowniczych i budowlanych	nN		w	-			
				0.50	głina piaszczysta, br zowo-szara, przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp	Ila	mw	pl		0.35	
				1.80	piasek drobny, br zowo-szary, lekko gliniasty	Pd	III	w/nw	szg	0.52		
				2.80	głina piaszczysta + wir, kam., br zowa	Gp(+ +K)	Ilb	mw	pl	0.25		
				3.70	głina piaszczysta + wir, kam., szara						Ilc	tpl
				6.00								