




EKOSERWIS			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO						Zał.Nr. 2.11				
Warszawska 19/32, 86-300 Grudzi dz			Profil nr 11						Wiertnica: H13				
Miejscowo : Bukowiec Gmina: Bukowiec Powiat: wiecki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Hala widowiskowa Inwestor: Urz d Gminy Bukowiec Wiercenie: Ekoservis Przemysław Kaleta Dozór geologiczny: Przemysław Kaleta				System wiercenia: obrotowy						
							Rz dna: 96.60 m n.p.m.						
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-11-22				
Wiercenie	Gf boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorz d Plejstocen	Holocen			nasyp niebudowlany, z wymiaeszanym z humusem oraz odpadów ciepłowniczych i budowlanych	nN		w	-			
			1.0		0.60	glina piaszczysta, br zowo-szara, przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp	Ila		pl			0.35
			2.0		2.20	glina piaszczysta + wir, kam., br zowa, przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp(+ +k)	IIb					0.25
			3.0		3.00								